



遂に発行50回達成！

貯水槽塗装について

担当させて頂くのは、笹井です。

今回は、貯水槽塗装についてです。近年、貯水槽(FRP製)の劣化が目立つようになってきたと思います。FRPのガラス繊維が空中に舞っている光景を清掃などに行くとよくみます。

劣化に伴い、槽内へ光が入り込み、藻の発生による水質の悪化、鉄部の錆など発生してきます。本来は交換となりますが、劣化進行を防ぐために塗装手段があります。これにより、貯水槽の検査一部をクリアできます。

飲料水貯水槽

劣化状況

高圧洗浄

洗浄後



ケレン作業

下塗り・上塗り

FRP施工後

鉄部塗装後



高圧洗浄→養生→ケレン(錆取り等)→下塗り→上塗り2回(天板)→完成となります。これはごく一部になりますが、建物に関する、トラブル・修繕・リニューアル・法令点検等さまざまな業務を行っております。

まずは、ご相談ください！もちろん、見積りは無料です！